




**COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA
PROVINCIA DI CASERTA**

OGGETTO:

REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA (CE).



**ELABORATI :
SCHEDE DI INTERVENTO**

IL PROGETTISTA:
ARCH. RAFFAELE CECORO



CECORO
RAFFAELE
ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
P.P.C. - PROV.
CASERTA
4.3 Architetto
21.03.2022
15:21:50 UTC

CONSULENZA SCIENTIFICA:
PROF. ARCH. CLAUDIA DE BIASE

RILIEVI:
ARCH. MAFALDA PAOLELLA
ING. EUGENIO GALEONE

ELABORATO

EP5

ARC STUDIO



LABORATORIO DI ARCHITETTURA
VIALE J.F. KENNEDY 13 - AVERSA (CE)
PARTITA IVA 03759050614
RAFFAELE.CECORO@ARCHIWORLDPEC.IT

DATA
COD.

MARZO 2022
RC013SMF

SCHEDA NUMERO 1

Edificio realizzato	Circa 1890
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	Corso Umberto I, 74
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5075 Sub. 1-2-3-4-5-6
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/1 – Locale commerciale
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla portoghese
Stato di conservazione	Buono
Presenza di ristrutturazioni	Manutenzione straordinaria con sistemazione della copertura e variazione del prospetto.



SCHEDA NUMERO 2

Edificio realizzato	Circa 1900
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	Via Vignale, 1
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 162 Sub. 2-3-4
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Pessimo
Presenza di ristrutturazioni	No



SCHEDA NUMERO 3

Edificio realizzato	Circa 1900
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	Via Portoni, 9
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5288 Sub. 1-2-3
Destinazione d'uso	A/4 - Abitazione di tipo popolare
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Pessimo
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione parziale del manto di copertura.



SCHEDA NUMERO 4

Edificio realizzato	Circa 1900
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	Via Roma, 7
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 205 Sub. 1-2-3-4-5
Destinazione d'uso	A/6 – Abitazione di tipo rurale
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Mediocre
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura.



SCHEDA NUMERO 5

Edificio realizzato	Circa 1890
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	C.so Umberto I, 93
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5092 Sub. 1-2-3
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/1 – Locale commerciale
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Buono
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con variazione dei prospetto.



SCHEDA NUMERO 6

Edificio realizzato	Circa 1880
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	C.so Umberto I, 154
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5132 Sub. 1-2
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile A/6 – Abitazione di tipo rurale
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Discreto
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura.



SCHEDA NUMERO 7

Edificio realizzato	Circa 1900
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	C.so Umberto I, 130
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5261 Sub. 2-4
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare C/1 – Locale commerciale
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Discreto
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura.



SCHEDA NUMERO 8

Edificio realizzato	Circa 1860
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	C.so Umberto I, 121
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5124 Sub. 4-5
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare C/7 – Tettoie aperte
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Buono
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura.



SCHEDA NUMERO 9

Edificio realizzato	Circa 1870
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	Via Conte, 6
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5278 Sub. 1-2
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Discreto
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con ampliamento del fabbricato esistente.



SCHEDA NUMERO 10

Edificio realizzato	Circa 1860
Categoria di intervento	Ante 1914
Intervento ammissibile	1
Indirizzo	C.so Umberto I, 109
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5325 Sub. 1-2
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile B/7 – Cappelle non destinate all'esercizio pubblico del culto
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese
Stato di conservazione	Buono
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti.



SCHEDA NUMERO 11

Edificio realizzato	1928
Categoria di intervento	1915 - 1957
Intervento ammissibile	2
Indirizzo	C.so Umberto I, 86
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5085 Sub. 1-2-3-4-5-6
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese
Stato di conservazione	Buono
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura. Ampliamento dell'edificio esistente.



SCHEDA NUMERO 12

Edificio realizzato	1924
Categoria di intervento	1915 - 1957
Intervento ammissibile	12
Indirizzo	C.so Umberto I, 63
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5062 Sub. 1-2-3-4-5
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/1 – Locali commerciali
Tecnologia costruttiva	Muratura portante Tettoia in legno
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla portoghese
Stato di conservazione	Buono
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura. Ampliamento dell'edificio esistente.



SCHEDA NUMERO 13

Edificio realizzato	Circa 1928
Categoria di intervento	1915 - 1957
Intervento ammissibile	2
Indirizzo	C.so Umberto I, 21
Dati Catastali	Foglio 11 Part. 5103
Destinazione d'uso	A/6 – Abitazione di tipo rurale
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese
Stato di conservazione	Mediocre
Presenza di ristrutturazioni	Sostituzione della copertura.



SCHEDA NUMERO 14

Edificio realizzato	Circa 1929
Categoria di intervento	1915 - 1957
Intervento ammissibile	2
Indirizzo	Via Municipio, 4
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5081 Sub. 2
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con pannelli coibentanti
Stato di conservazione	Discreto
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione pesante. Sostituzione del manto di copertura.



Comune di Santa Maria la Fossa (CE)

SCHEDA NUMERO 15

Edificio realizzato	Circa 1930		
Categoria di intervento	1915 - 1957		
Intervento ammissibile	2		
Indirizzo	Via Portoni, 9		
Dati Catastali	Foglio 6	Part. 5288	Sub. 1-2-3
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare		
Tecnologia costruttiva	Muratura portante		
Numero di piani	2		
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana		
Stato di conservazione	Mediocre		
Presenza di ristrutturazioni	No		



Comune di Santa Maria la Fossa (CE)

SCHEDA NUMERO 16

Edificio realizzato	Circa 1928
Categoria di intervento	1915 - 1957
Intervento ammissibile	2
Indirizzo	Via Portoni, 12
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5297 Sub. 5-6-7-8-9-10
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile A/4 – Abitazione di tipo popolare C/2 – Locale di deposito C/6 – Autorimessa
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Buono
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Adeguamento igienico sanitario. Ampliamento dell'edificio.



SCHEDA NUMERO 17

Edificio realizzato	Circa 1924		
Categoria di intervento	1915 - 1957		
Intervento ammissibile	2		
Indirizzo	Via Vignale, 7		
Dati Catastali	Foglio 6	Part. 70	Sub. 6
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare		
Tecnologia costruttiva	Muratura portante		
Numero di piani	2		
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana		
Stato di conservazione	Mediocre		
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura.		



Comune di Santa Maria la Fossa (CE)

SCHEDA NUMERO 18

Edificio realizzato	Circa 1927		
Categoria di intervento	1915 - 1957		
Intervento ammissibile	2		
Indirizzo	Via Vignale, 9		
Dati Catastali	Foglio 6	Part. 5142	Sub. 3-4
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare		
Tecnologia costruttiva	Muratura portante		
Numero di piani	2		
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana		
Stato di conservazione	Mediocre		
Presenza di ristrutturazioni	No		



Comune di Santa Maria la Fossa (CE)

SCHEDA NUMERO 19

Edificio realizzato	Circa 1920
Categoria di intervento	1915 - 1957
Intervento ammissibile	2
Indirizzo	C.so Umberto I, 115
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5004 Sub. 3-4-5
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/1 – Locali commerciali
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	3
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla napoletana
Stato di conservazione	Buono
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura. Ampliamento dell'edificio.



SCHEDA NUMERO 20

Edificio realizzato	Circa 1935		
Categoria di intervento	1915 - 1957		
Intervento ammissibile	2		
Indirizzo	Via Cappella, 65		
Dati Catastali	Foglio 10	Part. 48	Sub. 1-2-3
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare		
Tecnologia costruttiva	Muratura portante		
Numero di piani	2		
Tipologia di copertura	A falda con tegole di argilla alla napoletana		
Stato di conservazione	Buono		
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura.		



SCHEDA NUMERO 21

Edificio realizzato	Circa 1974
Categoria di intervento	1958 - 1980
Intervento ammissibile	3
Indirizzo	Via Foscolo, 21
Dati Catastali	Foglio 10 Part. 222
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese
Stato di conservazione	Buono
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione e manutenzione ordinaria.



SCHEDA NUMERO 22

Edificio realizzato	Circa 1960		
Categoria di intervento	1958 - 1980		
Intervento ammissibile	3		
Indirizzo	Via Roma, 1		
Dati Catastali	Foglio 6	Part. 5050	Sub. 2-3-4-5
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile		
	C/6 - Autorimessa		
Tecnologia costruttiva	Muratura portante		
Numero di piani	3		
Tipologia di copertura	Piana		
Stato di conservazione	Ottimo		
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con sopraelevazione.		



SCHEDA NUMERO 23

Edificio realizzato	Circa 1970		
Categoria di intervento	1958 - 1980		
Intervento ammissibile	3		
Indirizzo	Via Conte, 8		
Dati Catastali	Foglio 6	Part. 5229	Sub. 2-3-4
Destinazione d'uso	A/3 – Abitazione di tipo economica		
	C/6 - Autorimessa		
Tecnologia costruttiva	Muratura portante		
Numero di piani	3		
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese		
Stato di conservazione	Buono		
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Sostituzione del manto di copertura.		



SCHEDA NUMERO 24

Edificio realizzato	Circa 1976
Categoria di intervento	1958 - 1980
Intervento ammissibile	3
Indirizzo	Via Conte, 12
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5220
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	3
Tipologia di copertura	A falda con pannelli coibentati
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti. Revisione del manto di copertura.



SCHEDA NUMERO 25

Edificio realizzato	Circa 1978
Categoria di intervento	1958 - 1980
Intervento ammissibile	3
Indirizzo	Via Maiella, 20
Dati Catastali	Foglio 10 Part. 5105 Sub. 4-5
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	

Ristrutturazione con interventi sulle strutture portanti.
Sopraelevazione
Sostituzione del manto di copertura.



SCHEDA NUMERO 26

Edificio realizzato	Circa 1962
Categoria di intervento	1958 - 1980
Intervento ammissibile	3
Indirizzo	Via Cappella, 45
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5310
Destinazione d'uso	A/3 – Abitazione di tipo economica
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione leggera



SCHEDA NUMERO 27

Edificio realizzato	Circa 1974
Categoria di intervento	1958 - 1980
Intervento ammissibile	3
Indirizzo	C.so Umberto I, 185
Dati Catastali	Foglio 10 Part. 23 Sub. 1-7
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile A/4 – Abitazione di tipo popolare
Tecnologia costruttiva	Muratura portante
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione leggera



SCHEDA NUMERO 28

Edificio realizzato	Circa 1972		
Categoria di intervento	1958 - 1980		
Intervento ammissibile	3		
Indirizzo	Via Mazzini, 4		
Dati Catastali	Foglio 10	Part. 246	Sub. 1
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare		
Tecnologia costruttiva	Muratura portante		
Numero di piani	2		
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese		
Stato di conservazione	Ottimo		
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione leggera		



SCHEDA NUMERO 29

Edificio realizzato	Circa 1976
Categoria di intervento	1958 - 1980
Intervento ammissibile	3
Indirizzo	Via Maiella, 28
Dati Catastali	Foglio 10 Part. 5232
Destinazione d'uso	A/4 – Abitazione di tipo popolare
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione e sostituzione manto di copertura



Comune di Santa Maria la Fossa (CE)

SCHEDA NUMERO 30

Edificio realizzato	Circa 1978		
Categoria di intervento	1958 - 1980		
Intervento ammissibile	3		
Indirizzo	Via Maiella, 32		
Dati Catastali	Foglio 10	Part. 59	Sub. 2
Destinazione d'uso	A/3 – Abitazione di tipo economica		
Tecnologia costruttiva	Cemento armato		
Numero di piani	2		
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla marsigliese		
Stato di conservazione	Ottimo		
Presenza di ristrutturazioni	Ristrutturazione con ampliamento		



SCHEDA NUMERO 31

Edificio realizzato	1999
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	Via Foscolo, 8
Dati Catastali	Foglio 10 Part. 5048 Sub. 1-2
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/6 - Autorimessa
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	2 fuori terra – 1 seminterrato
Tipologia di copertura	Piana
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	Manutenzione ordinaria con ampliamento



SCHEDA NUMERO 32

Edificio realizzato	2006
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	Via Marconi, 27
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5071 Sub. 2-3
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falda con tegole di argilla alla portoghese
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	Manutenzione ordinaria con ampliamento



SCHEDA NUMERO 33

Edificio realizzato	1988
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	Via Municipio, 11
Dati Catastali	Foglio 7 Part. 5074
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falda con tegole di argilla alla portoghese
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	Manutenzione ordinaria con ampliamento



SCHEDA NUMERO 34

Edificio realizzato	2006
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	Via Municipio, 6
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5080 Sub. 2
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	3
Tipologia di copertura	A falda con tegole di argilla alla portoghese
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	No



Comune di Santa Maria la Fossa (CE)

SCHEDA NUMERO 35

Edificio realizzato	2003
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	C.so Umberto I, 178
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5026 Sub. 4-6
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/6 – Locale commerciale
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	Piana con terrazzo
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	No



SCHEDA NUMERO 36

Edificio realizzato	2009
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	C.so Umberto I, 160
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5344 Sub. 1-2
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/2 – Locale di deposito
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	2 fuori terra – 1 seminterrato
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla portoghese
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	No



SCHEDA NUMERO 37

Edificio realizzato	2006
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	Via Conte, 2
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5194 Sub. 1
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	2 fuori terra – 1 seminterrato
Tipologia di copertura	A falde con pannelli ad isolamento termico
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	No



SCHEDA NUMERO 38

Edificio realizzato	2011
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	C.so Umberto I, 112
Dati Catastali	Foglio 6 Part. 5244 Sub. 3-4-5
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/2 – Locale deposito
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	3
Tipologia di copertura	A falda con pannelli coibentati
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	No



Comune di Santa Maria la Fossa (CE)

SCHEDA NUMERO 39

Edificio realizzato	2008
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	C.so Umberto I, 167
Dati Catastali	Foglio 10 Part. 5148 Sub. 4-5-6
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/1 – Locale commerciale
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	3
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla alla portoghese
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	No



SCHEDA NUMERO 40

Edificio realizzato	1996
Categoria di intervento	1981 ad oggi
Intervento ammissibile	4
Indirizzo	C.so Umberto I, 27
Dati Catastali	Foglio 11 Part. 5139 Sub. 2-3
Destinazione d'uso	A/2 – Abitazione di tipo civile C/6 – Autorimessa
Tecnologia costruttiva	Cemento armato
Numero di piani	2
Tipologia di copertura	A falde con tegole di argilla a coppi
Stato di conservazione	Ottimo
Presenza di ristrutturazioni	No

